

Kerzenhalter und Untersetzer aus Gießharz + Raysin

Anleitung Nr. 3067

Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten 🍴🍴🍴🍴

Arbeitszeit: 1 Stunde 30 Minuten

Tauche ein in die Welt der kreativen Gestaltung mit **Gießharz** und **Raysin** und erschaffe wunderschöne Kerzenhalter und Untersetzer - perfekt auch zum Verschenken!



So einfach geht's:

Schütze deinen Arbeitsplatz als Erstes mit einer Bastelunterlage.

Silikon Gießform "Untersetzer Oval":

Mische ca. 5 Esslöffel Raysin mit Wasser zu einer cremigen Masse. Gebe dann das Muschelgranulat dazu und rühre es kräftig durch. Fülle die Masse in die Silikonform und klopfe sie leicht auf den Untergrund, damit die Luftbläschen aufsteigen. Nach ca. 30 Minuten kannst du den Untersetzer aus der Form nehmen. Haue ihn auf die

Tischkante damit er zerbricht. Gebe dann die einzelnen Teile zurück in die Gießform. Danach mischt du etwas Gießharz nach Packungsanleitung an und füllst es in die Zwischenräume der Gießform, so dass der Boden bedeckt ist. Lasse das Gießharz 12 Stunden trocknen. Streue nach dem Trocken etwas Muschelgranulat in die Gießform. Mische erneut den Gießharz und fülle die Form damit. Nach 24 Stunden Trocknungszeit kannst du den Untersetzer aus der Form nehmen. Damit die Oberfläche versiegelt wird, mischt du wieder etwas Gießharz an und streichst die Oberfläche mit einem Pinsel ein. Nach erneuter Trocknungszeit ist dein Untersetzer fertig.

Silikongießform "Stabkerzenhalter":

Mische einen Esslöffel Raysin mit etwas Wasser zu einer cremigen Masse an und fülle es bis zur Hälfte in die Silikongießform, sodass nur der spätere Halter mit Masse gefüllt ist. Klopfe die Form leicht auf den Untergrund, damit die Luftblasen aufsteigen. Lasse die Gießmasse ca. 30 Minuten trocknen. Anschließend mischt du ca. 10ml Gießharz nach Packungsanleitung im Messbecher. Streue etwas Muschelgranulat in die Gießform und gebe das Gießharz darüber. Lasse es dann 24 Stunden trocknen. Danach mischt du nochmal ca. 1 Esslöffel Raysin mit Wasser an und füllst damit die Gießform. Nach ca. 30 Minuten kannst du den Gießling entformen. Den Rand kannst du mit Schleifpapier glätten.

Silikon Gießform "Kerzenhalter":

Mische ca. 4 Esslöffel Raysin mit etwas Wasser zu einer cremigen Masse an. Gebe etwas von dem Muschelgranulat dazu und rühre nochmals kräftig um. Gebe die Masse in die Gießform und lasse sie ca. 1 Stunde trocknen. Nimm den Gießling dann vorsichtig aus der Form. Befeuchte das Schleifpapier und schleife den Stabkerzenhalter bis das Muschelgranulat gut sichtbar sind.

Tipp: Falls deine Stabkerze einen zu großen Durchmesser hat, kannst du sie mit dem Kerzenanspitzer anspitzen. Für einen festen Halt der Kerze legst du ein Wachsklebeplättchen in den Boden des Gießlings!





Must Have

Video

[Crystal-Gießharz, 300 ml](#)

● 36,99 €

[🔗](#) Artikeldetails

Anzahl:



1



In den
Warenkorb



Gießpulver "Raysin 200", weiß, 1 kg

● **6,99 €** (1 kg = 6,99 €)
UVP 8,49 €

 [Artikeldetails](#)

Anzahl:  

In den
Warenkorb 

Neue Anleitungen

Jede Woche direkt in deinem Postfach

Jetzt anmelden >

Artikelangaben:

Artikelnummer	Artikelname	Menge
488662-02	Crystal-Gießharz300 ml	1
485562-01	Gießpulver "Raysin 200", weiß1 kg	1
503716-01	MuschelgranulatNatur	1
21973	Silikon Gießform "Stabkerzenhalter"	1
20251	Silikon Gießform "Untersetzer Oval"	1
20567	Silikon Gießform "Kerzenhalter"	1
488518	Nass-Schleifpapier, sortiert	1
810401	Mischbecher aus Gummi	1
16321	Kerzenanspitzer mit Auffangschale	1
21243	Stabkerze, Ø 2,2 x 25 cmWeiß	1
491280	Teelichtkerzen, 75er Flatpackung	1
21262	Wachsklebeplättchen	1