

# VBS Kerahobby Gieß-Set Schutzengel

Anleitung Nr. 3663

Schwierigkeitsgrad: Einsteiger 🍃🍃🍃🍃

Arbeitszeit: 1 Stunde

Engel strahlen eine zeitlose Anmut und ein Gefühl von Frieden aus. Warum also nicht einen **eigenen Engel gießen**, um jemanden zu beschenken oder sich selbst zu inspirieren? Mit unserer Silikon-Vollform ist es kinderleicht, kleine Engel für bedeutungsvolle Momente wie Weihnachten, Taufen oder einfach als bezaubernder **Glücksbringer** zu schaffen. Unsere ausführliche Anleitung zeigt dir genau, wie es geht.

Zu den bereits im Set enthaltenen Materialien benötigst du: eine Küchenwaage, einen Mischbecher aus Gummi und etwas Schleifpapier.



## Ein Engel für alle Fälle: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für zauberhafte Gussfiguren

### Schritt 1: Vorbereitung der Gießmasse

Für die Silikon-Vollform "Engel" benötigst du 90 Gramm Gießpulver. Nutze eine Küchenwaage, um präzise Mengen zu messen und gib das Pulver in einen flexiblen Gummi-Mischbecher. Füge 30 ml kaltes Wasser hinzu. Rühre die Mischung nun sorgfältig um, bis sie eine klümpchenfreie und cremige Konsistenz erreicht hat. Diese geschmeidige Gießmasse bildet die Grundlage für deine Engelsfigur.

## Schritt 2: Gießmasse in die Form füllen

Gieße die fertige Masse vorsichtig in die Silikonform. Ein wichtiger Tipp: Um sicherzustellen, dass keine unschönen Luftblasen in deinem Engel verbleiben, klopfe sanft gegen die Form. Durch leichtes Klopfen kann eingeschlossene Luft entweichen, wodurch deine Figur eine besonders feine und glatte Struktur erhält.

## Schritt 3: Aushärten

Nachdem die Gießmasse in der Form ist, ist Geduld gefragt. Lasse die Masse für ca. 2 Stunden aushärten. In dieser Zeit entwickelt deine Figur ihre endgültige Form. Um den Engel aus der Form zu lösen, ziehe das Silikon an der Öffnung sanft auseinander und greife den Engel vorsichtig. Ziehe ihn nun langsam aus der Form.

## Schritt 4: Nachbearbeitung und Trocknungszeit

Wenn der Engel aus der Form gelöst ist, schleife die Unterseite mit feinem Schleifpapier ab, um eventuelle Unebenheiten zu entfernen. Dies verleiht deinem Engel eine angenehme, glatte Basis. Im Anschluss braucht deine Figur noch etwa acht Stunden, um vollständig durchzutrocknen. Diese Zeit ist essenziell, um die volle Festigkeit des Materials zu gewährleisten.

Wir wünschen dir viel Spaß beim Basteln.

## Must Have



[VBS KeraHobby Gieß-Set "Schutzengel"](#)

● **8,99 €**

[🔗 Artikeldetails](#)

Anzahl:    [In den Warenkorb](#) 

## Neue Anleitungen

Jede Woche direkt in deinem Postfach

Jetzt anmelden >

### Artikelangaben:

Artikelnummer	Artikelname	Menge
29318	VBS KeraHobby Gieß-Set "Schutzengel"	1
810401	Mischbecher aus Gummi	1
12512	VBS Holzspatel "Maxi", 50 Stück	1
517003	Schleifpapier, 6er-Set	1